

**[VuPoint]**  
Solutions




**FS-C1-VP User's Manual**

## Pro zákazníky v Severní a Jižní Americe

### Pro zákazníky v USA

Toto zařízení vyhovuje části 15 FCC pravidel. Pro provoz musí být splněny tyto dvě podmínky:



- (1) Zařízení nesmí zarušit jiné zařízení.
- (2) Zařízení musí být odrušeno jiných od připojených zařízení.

### Pro zákazníky v Kanadě

Zařízení třídy B digitálních přístrojů vyhovuje všem požadavkům kanadských Interference-Causing Equipment Regulations.

## Pro zákazníky v Evropě



Značka „CE“ naznačuje, že tento výrobek splňuje veškeré evropské požadavky na bezpečnost, zdraví, životní prostředí a ochranu zákazníků. "CE" kamery jsou určeny pro prodej v Evropě.

## 1. Příslušenství



Poučení: Tento filmový scanner podporuje jenom Windows XP a USB 2.0.

Pro čištění doporučujeme použití štětečku na optiky, nebo suchý hadřík. Pravidelně čistěte scanner od prachu. Před vložením diapozitivů / negativů filmu se ujistěte, že jsou očištěny od prachu. Prach má negativní vliv na konečný výsledek scanování.

## 2. Instalace držáku na film



a) Otevřete držák, tak jak je vidět na obrázku.



b) Vložte film do držáku. Pozor: na otočení negativů



c) Zavřete box



### 3. Instalace software a ovladačů

Před připojením filmového skeneru je třeba nainstalovat ovladače a cSoft PhotoImpression 6.

- Instalace ovladače.

1. Zapněte počítač.
2. Vložte instalační CD do mechaniky CD-ROM a počkejte na zobrazení instalačního menu.
3. Vyberte nabídku “**Scanner Driver**”.
4. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
5. Restartujte počítač.



- Instalace softwaru


1. Vložte instalační CD do mechaniky CD-ROM a počkejte na zobrazení instalačního menu.
2. Vyberte nabídku “**Arcsoft Software Suite**” a instalujte program na scanování filmů.
3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
4. Instalační program vytvoří ikonu “**PhotoImpression 6**” na ploše vašeho PC.

- **Připojení zařízení**

1. Připojte scanner k počítači, pomocí USB kabelu. Spustí se průvodce instalací, nově rozpoznaného zařízení.

2. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Vyberte položku "Instalovat software automaticky".





Vyberte tlačítko “Pokračujte v instalaci”.



3. Vyberte tlačítko “Dokončit” pro kompletaci instalace.






## Připojte scanner na USB.


Po zapojení se Led na scanneru rozsvítí červeně.

## 4. Použití scanneru.

1. Klikněte na ikonu “**PhotoImpression 6**” a postupujte podle obrázků.



2. Klikněte na ikonu OPEN.



Pic2

